



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване на разрешително № 301083/01.11.2005г., последно продължено с решение № 439/29.10.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Асфалтова база и бетоновъзел
Цел на заявеното ползване	Заустване на производствени отпадъчни води, след утаител в повърхностни води.
Водоприемник	Река Клесекевска
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA800R154 – „р. Тополница и притоци от ХХ „Медет“ до яз. „Тополница“
Място на зауствае	Географски координати на точката на заустване: N = 42 42 35,0 E = 24 06 41,0
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Гр. Челопеч – местност „Чърквишка река“, общ. Челопеч, обл. София 80323
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср-дн.}} = 8,46 \text{ м}^3/\text{дн}$; $Q_{\text{ср-год.}} = 1480 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – на изход утаител

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели	СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ	
		Честота на пробовземане	Вид на пробата
място за мониторинг на изход утаител	Активна реакция рН	6,0 -8,5	на шестмесечие
		мг/дм ³	
	Неразтворени вещества	50	на шестмесечие
	ХПК	100	на шестмесечие
	Нефтопродукти	0,3	на шестмесечие
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на настоящото решение.		

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО.
Други условия съобразно спецификата на обекта	Утаителната камера на пречиствателните съоръжения да се почистват ежемесечно.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващо съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.